

MAALITYYPPI	Pellavaöljypohjainen puupintojen ulkomaali. Maali on valumaton ja erittäin helposivelteinen ja sisältää puuta suojaavia aineita. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 471 (MaalausRYL 2001 maalaustarvikeryhmä 45.1). Kiiltoryhmä 3.
KÄYTTÖ	Puupinnat, kuten ulkoseinät, otsa- ja tuulilaudat, nurkka- ja vuorilaudat, puiset aidat ja ikkunanpuitteet. Ei sovi dispersiomaalipinnoille.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	N. 60 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	EU VOC raja-arvo (kat A/d): 300 g/l 2010. Tuotteen VOC: max. 300 g/l.
Käytännön riittoisuus	Höylälauta 8 - 10 m ² /l Sahalauta 5 - 7 m ² /l
Tiheys	1,2 g/ml
Kuivumisaika, +23 °C - sateenkestävä Päällemaalattavissa	6 - 8 tunnin kuluttua 1 - 3 vuorokauden kuluttua
Ohenne	FASAD PERUSKYLLÄSTE
Välineiden pesu	Lakkabensiini
Kiilto	Puolikiiltävä
Värisävyt	Ulkomaalivärikarttojen sävyt.
Säänkestävyys	Hyvä Huomaa, että öljymaaleille on tyypillistä kiillon ja sävyn muuttuminen ajan myötä.

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.
HUOM! Itsesytymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa, tai jäte on poltettava. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa. (Ks. käyttöturvallisuustiedotteen kohta 7.1.)

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsitteleminen ja pohjamaalaus****UUSI PUUPINTA:**

Käsittele pinta mahdollisimman pian. Ainakin kyllästys ja pohjamaalaus olisi paras tehdä jo rakennuskesänä.

Poista pinnasta irtonainen aines, lika, pöly ja home. Käytä tarvittaessa homepesuliuosta. Sivele pinta värittömällä FASAD PERUSKYLLÄSTEELLÄ. Anna kuivua 2 - 5 vrk säästä ja kyllästysasteesta riippuen.

Pohjamaalaa puupinnat FASAD POHJAMAALILLA. Anna kuivua 1 - 3 vrk säästä riippuen. Pese metalliosat lakkabensiinillä ja pohjamaalaa ne FASAD POHJAMAALILLA.

AIKAISEMMIN MAALATTU TAI VANHA PUUPINTA:

Vaihda huonokuntoiset puuosat uusiin. Poista irtonainen aines, lika ja pöly. Poista huonokuntoiset maalikerrokset kokonaan. Huomaa, että vanhan paksun maalikerroksen tarttuvuus alustaan saattaa olla heikentynyt niin, että maali on syytä poistaa vaikka maalikalvo vaikuttaakin ehjältä. Vanha maalikerros poistetaan ensisijaisesti kaapimalla tai teräsharjaamalla, sekä mahdollisesti lämmittämällä pintaa tarkoitukseen suunnitellulla infrapunalämmittimellä. Toissijaisesti voidaan käyttää maalinpoistoainetta tai suihkupuhdistusta.

Pese maalipinnat maalaripesuliuksella, homeiset pinnat homepesuliuksella ja huuhtelee pinnat hyvin.

Vanhan, käsittelemättömän puupinnan voit käsitellä FASAD PERUSKYLLÄSTEELLÄ ennen pohjamaalausta, ks. 'UUSI PUUPINTA'. Pohjusta paljaat puupinnat FASAD POHJAMAALILLA. Anna kuivua 1 - 3 vrk säästä riippuen.

Teräsharjaa ruostuneet metalliosat. Pese kaikki metalliosat lakkabensiinillä ja pohjamaalaa ne FASAD POHJAMAALILLA.

Pintamaalaus

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä maalia samaan astiaan. Näin vältät sävyerojen syntyminen. Sekoita maali hyvin ja levitä sivelimellä, maalausharjalla tai ruiskulla 1 - 2 kertaan.

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva.

Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta.

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Maalausta suorassa auringonpaisteessa on vältettävä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.
